











1. *Размеры для справок.
2. Операции по обжатию, раздаче и другому виду обработки концов патрубков должны быть выполнены после проведения испытания батареи на герметичность.
3. Паять припоем L-Ag5P, Φ 1,5 дукта.
4. Контроль остаточного загрязнения проводить в соответствии со спецификацией №90300002000.
5. Испытать на герметичность давлением в соответствии со спецификацией №90300002200.
6. Контролировать все батареи.
7. Патрубки батареи поз.8 и поз.9 глушить технологическими заглушками.

290301500000 СБ				Батарея испарителя Сборочный чертеж		
				Лит.	Масса	Масштаб
						1:2
				Лист	Листов	1
				Совиталпродмаш		

